

## Relatório Mensal dos Sistemas de Abastecimento de Água - JULHO 2019

GRUPO	Rancho Grande		Portal do Éden		Itaim		Pirapitingüi		Emicol		Potiguara		Total - Sistemas	
Amostras Coletadas	116		22		49		37		10		13		247	
Parâmetros	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios	Parâmetros Analisados	Parâmetros Insatisfatórios
Heterotróficas	37	0	9	0	14	0	11	0	3	0	6	0	80	0
Colif. Total	115	0	22	0	49	0	37	0	10	0	13	0	246	0
Colif. Termotolerantes	115	0	22	0	49	0	37	0	10	0	13	0	246	0
Cloro	116	0	22	0	49	0	37	0	10	0	13	0	247	0
Cor	56	0	12	0	25	0	18	0	6	0	8	1	125	1
pH	56	0	12	0	25	0	18	0	6	0	8	0	125	0
Turbidez	116	3	22	0	49	0	37	1	10	1	13	1	247	6
Flúor	43	4	12	2	24	1	13	1	0	0	3	0	95	8